



RAUMAN SILLANPIELEN TOIMINTA- KESKUKSEN KORTTELIN 251 JA 252 rakennusinventointi 2018

Olli Joukio



Satakunnan Museo

PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / INVENTOINTIHANKKEEN KOHDELISTAUS AK

Rauman Sillanpielen toimintakeskuksen korttelien 251 ja 252 rakennusinventointi

1. Sillanpielen toimintakeskus 684-2-252-1



Luokka A: Suojeltava kohde.

Arviointi koskee päärakennusta.

Hyvin säilynyt 1800-1900-lukujen vaihteessa valmistunut selkeää uusrenessanssia edustava päärakennus sijaitsee maisemallisesti merkittävällä ja näkyvällä paikalla Anderssonintien varressa. Rakennus edustaa rakennusajankohdalleen melko tyypillistä kaupunkirakentamista. Sen historia liittyy Karin kouluun, jonka tontilta rakennus siirrettiin 1930-luvulla nykyiselle paikalleen. Ulkoasu on säilynyt erittäin hyvin yksityiskohdiltaan sekä materiaaleiltaan. Rakennuksessa toteutetut muutokset on toteutettu erittäin hyvin alkuperäisilmettä kunnioittaen.

Vuonna 1987 ja 1998 toteutetut päihdekuntoutujille tarkoitetut asuinrivitalot jäävät arvioinnin ulkopuolelle. Rakennukset ovat kuitenkin toteutettu tyylikkäästi sopimaan päärakennuksen ulkoilmeeseen, mutta riisutummin yksityiskohdin.

Arvot:

Rakennushistoriallinen

Maisemallinen

Maisemallisesti merkittävällä ja näkyvällä paikalla Anderssonintien varressa sijaitseva Sillanpielen toimintakeskuksen tontti nro 1, jossa sijaitsee toimintakeskuksen päärakennus sekä kaksi tukiasuinrakennusta. Selkeää uusrenessanssia edustava lohkokiviperustainen, hirsirunkoinen ja satulakattoinen päärakennus on valmistunut alun perin vuonna 1900 nykyisen Karin koulun pihapiiriin. Rakennus on siirretty nykyiselle paikalleen 1930-luvun alussa. Erittäin hyvin tyyllisesti ja suurelta osin myös materiaaleiltaan säilynyt rakennus on ollut nykyisessä käytössään vuodesta 1979. Tontin pihapiiriin kuuluu lisäksi vuosina 1987 ja 1997 valmistuneet rankorakenteiset ja satulakattoiset rivitalot, joissa on toisessa neljä ja toisessa viisi tukiasuntoa. Molemmat uudisrakennukset toteutettiin sopimaan tyyllisesti, mutta kuitenkin riisutumpana, iäkkäämpään päärakennukseen ja kokonaisuus on sopusuhtainen.

Asuinrakennus 1

Vuonna 1987 valmistunut neljä asuntoa käsittävä rankorakenteinen ja satulakattoinen rivitalo, jossa on neljä yhden huoneen asuntoa. Rakennus on pyritty toteuttamaan sopimaan iäkkään päärakennuksen pihapiiriin. Vuorauksena on vaaka-/pystyponttilaudoitus. Pihasisivulla on kaksi pulpettikattoista kuistia, joissa on kaksi sisäänkäyntiä. Takasisivulla on T-karmi-ikkunat.



Rakennus on verrattain uusi ja jää arvioinnin

ulkopuolelle.

Asuinrakennus 2

Vuonna 1998 valmistunut rankorakenteinen ja satulakattoinen viiden pienen asunnon rivitalo, joka on toteutettu sopimaan iäkkään päärakennuksen pihapiiriin. Rakennus on vuorattu vaaka-pystyponttilaudoituksella. Rakennuksen takasivun ikkunat edustavat tyyliltään 1900-luvun alkupuolen rakentamista. Vesikatteena on saumapeltikate. Pihasisivulla on kolme pulpettikattoista kuistia.



Rakennus on verrattain uusi ja jää arvioinnin ulkopuolelle.

Päärakennus

Hirsirunkoinen ja satulakattoinen, selkeää uusrenessanssia edustava rakennus maisemallisesti merkittävällä ja näkyvällä paikalla Anderssonintien varressa. Rakennus on valmistunut alun perin Karin koulun tontille vuoden 1900 paikkeilla. Rakennus on siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1930. Ulkoasu on säilynyt erittäin hyvin. Rakennus on vuorattu rakennusajankohdalle ja uusrenessanssityylille tyypillisesti kolmijakoisella ja listoilla kentiin jaetulla pysty-vaaka-pystyponttilaudoituksella. Ikkunat ovat iäkkäät T-karmi-ikkunat, joissa on uusrenessanssille tyypillinen voimakkaasti profiloitu ja koristeellinen vuorilauta. Päätykolmioissa on pienet yläruudusta kolmion malliset T-karmi-ikkunat. Rakennuksen julkisivulta on vuonna 1989 rakennettu kulku umpeen ja sisäpihan puolelle on tässä yhteydessä valmistunut nykyinen satulakattoinen ja leca-harkkoperustainen kuisti. Kuisti on toteutettu sopimaan rakennuksen alkuperäisilmeen kanssa. Rakennuksen perustuksena on lohkokiviperusta sekä sisäpihan puolella betoni.



Rakennus on toiminut nykyisessä käytössään vuodesta 1979. Sisätiloissa on toteutettu muutoksia vuonna 1989 ja tilajärjestys on säilynyt tässä asussa. Alkuperäisiä pintoja sekä iäkkäitä, mitä ilmeisimmin rakennuksen siirron aikana toteutettuja uuneja on säilynyt.

2. Pihlmanin talo ja paja 684-2-252-2



Luokka A: Suojeltava kohde.

Arviointi koskee sekä asuinrakennusta että pajaa.

Maisemallisesti merkittävällä ja näkyvällä paikalla sijaitseva pääosin hyvin säilynyt hirsirunkoinen 1900-luvun alkuun tai alkupuolelle ajoittuva asuinrakennus. Rakennus edustaa rakentamisajankohdalleen tyypillistä pienimuotoisempaa rakentamista, mutta siinä on myös piirteitä rautateihin liittyvästä asuinrakentamisesta. Rakennuksessa 1980-90-lukujen taitteessa toteutettu laajennus ei riko kokonaisuutta.

Mitä ilmeisimmin 1920-30-luvulla valmistunut pajarakennus on säilynyt ulkoisesti erittäin hyvin niin runkomalliltaan kuin materiaaleiltaan. Myös paja erottuu melko selkeästi Anderssonintielle.

Sekä paja että asuinrakennus muodostavat hyvin säilyneen ja myös ajallisesti eheän kokonaisuuden, joka kertoo mahdollisesti rautatiehen, mutta myös alueen satamatoimintaan liittyneestä pienteollisuudesta.

Arvot:

Rakennushistoriallinen

Historiallinen (teollisuushistoriallinen)

Maisemallinen

1900-luvun alkupuolelle ajoittuva pienimuotoisempaa asuinrakentamista edustava pihapiiri, joka käsittää pääosin hyvin säilyneen hirsirunkoisen asuinrakennuksen sekä sementtitiilirunkoisen pajarakennuksen. Rakennuskokonaisuus tunnetaan aikaisempien asukkaiden peruna Pihlmanin talona. Pihapiiri on kuulunut palvelukeskukseen vuodesta 1988.

Asuinrakennus on valmistunut mahdollisesti 1900-luvun alussa, viimeistään 1920-luvulla. On myös mahdollista, että rakennus on valmistunut iäkkäiltä osiltaan nykyiseen runkomalliinsa kahdessa vaiheessa. Ulkoasussa on piirteitä, jotka ovat melko tyypillisiä rautateihin liittyvässä asuinrakentamisessa. Rakennusta on hieman laajennettu 1980-90-lukujen taitteessa, mutta tämä laajennus ei häiritse kokonaisilmettä. 1920-30-luvulla valmistunut pajarakennus on säilynyt erittäin hyvin ja runkomalli sekä suurelta osin myös materiaalit ovat autenttiset. Rakennus edustaa rakentamistajankohdalleen melko tyypillistä pienteollisuusrakentamista. Sekä asuinrakennus että paja muodostavat ajallisesti eheän maisemallisen ja rakennushistoriallisen kokonaisuuden.

Asuinrakennus

Hirsirunkoinen ja satulakattoinen asuinrakennus maisemallisesti näkyvällä paikalla Anderssonintien ja Karjalankadun risteyksessä. Pääosin hyvin säilynyt pienimuotoisempaa ja vaatimattomampaa rakentamista edustava rakennus on ollut aikanaan vinkkelin mallinen ja saattaa ajoittua 1900-luvun alkupuolelle. Rakennuksessa on havaittavissa sekä vuosisadan alkuun sekä 1920-luvulle ominaisia piirteitä. Perustuksena on osittain



lohkokiviperusta ja rakennuksessa on tallella iäkkäät ristikarmi-ikkunat, jotka edustavat 1900-luvun alkuvuosikymmenille tyypillisempää kookkaampaa puitemallia. Päätykolmioissa on taas iäkkäämmiltä vaikuttavat viistopienaiset koriste-ikkunat. Rakennus on vuorattu pysty-vaakaponttilaudoituksella. On mahdollista, että rakennuksen iäkkäämmät osat ovat valmistuneet kahdessa vaiheessa. Satulakattoisen rakennuksen vinkkelin kulma on aumattu. Vesikatteena on iäkkäältä vaikuttava saumapeltikate. Rakennus on säilynyt ulkoisesti pääosin hyvin. Runkomalli laajennettiin nykyiseen asuunsa vuonna 1989-90, jolloin vinkkelin kulmaukseen valmistui nykyinen tyylikkäästi toteutettu pieni laajennusosa.

Paja

Betoniperustainen, sementtitiilirunkoinen ja satulakattoinen pajarakenus 1900-luvun alkupuolelta, mitä luultavimmin 1920-30-luvulta. Vuoraamaton rakennus on säilynyt ulkoisesti erittäin hyvin ja edustaa rakennusajankohdalleen tyypillistä pienteollisuusrakentamista. Moniruutuiset ikkunat sekä kaksiosaiset vaaka- ja viistopaneloidut ovet ovat alkuperäisiä. Rakennuksen vesikatteena oleva aaltopeltikate on myöhempää perua.



3. Varvinmäki 684-2-251-1



1900-luvun alkuvuosikymmenille ajoittuva rautatien historiaan liittyvä asuintontti rautatien vieressä Karjalankadun varressa. Tontilla oleva nykyisin Sillanpielen toimintakeskuksen käytössä oleva taitekattoinen ja ilmeisesti hirsirunkoinen asuinrakennus on valmistunut mahdollisesti 1930-luvulla. Rakennus on säilynyt runkomalliltaan sekä tyyllisiltä yksityiskohdiltaan erittäin hyvin. Pihapiirissä on myös mahdollisesti asuinrakennuksen kanssa samoihin aikoihin valmistunut aumakattoinen ja tiilirunkoinen makasiinirakenus, joka on säilynyt runkomalliltaan alkuperäisenä. Pihalla on myös iäkäs, puoliksi palanut saunarakennus sekä vaatimaton mahdollisesti 1970-luvulle ajoittuva varastorakenus sekä pienempi varastorakenus.

Pihapiiri rajautuu kallioon ja vanhan makasiinin vierestä nousee valetut portaot sekä eri korkeuksille valettuja pyöreitä betonipohjia, jotka liittyvät mahdollisesti toisen maailmansodan aikaiseen ilmapuolustukseen. Kyseiset pyöreät pohjat erottuvat selkeästi vuonna 1940 otetussa ilmakuvassa.

Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde.

1900-luvun alkuvuosikymmenille ajoittuva asuintontti aivan rautatien vieressä Karjalankadun varressa. Tontilla oleva taitekattoinen ja ilmeisesti hirsirunkoinen asuinrakennus on valmistunut mahdollisesti 1930-luvulla ja säilynyt tyyllisesti ja materiaaleiltaan erittäin hyvin. Ikkunoissa on tapahtunut muutoksia vuosikymmenten aikana. Pihapiirissä on myös mahdollisesti asuinrakennuksen kanssa samoihin aikoihin valmistunut aumakattoinen ja tiilirunkoinen makasiinirakennus, joka on säilynyt runkomalliltaan alkuperäisenä, mutta esimerkiksi ovia ja ikkunoita on uusittu. Muut pihapiirin rakennukset ovat vaatimattomia ja jäävät arvioinnin ulkopuolelle.

Rakennukset eivät sijaitse näkyvällä paikalla ja tämä yhdessä muutosten kanssa vaikuttaa kohteen kokonaisarvoon.

Arvot:

Rakennushistoriallinen

Historiallinen (rautatien historia)

Asuinrakennus

Mahdollisesti hirsirunkoinen ja taitekattoinen kaksikerroksinen asuinrakennus mitä ilmeisimmin 1930-luvulta. Rakennus edustaa rakennusajankohdalleen tyypillistä ratkaisua. Sen historia liittyy mitä ilmeisimmin viereiseen rata-alueeseen ja kyseessä saattaa olla entinen rautatievirkailijan asunto. Rakennus on betoniperustainen. Se on vuorattu peiterimalaudoituksella. Nurkissa on koristeellinen laudoitus ja pysty sormipanelointi. Rakennuksen länsipäässä on alkuperäinen aumakattoinen kuisti, jonka nurkissa on myös sormipaneelikoristelu. Ulko-ovi on uusittu. Rakennuksen ulkoasussa on silmiinpistävintä taitekatto sekä katonlappeessa olevat pulpettikattoiset frontonit. Molemmilla sivuilla on kaksi frontonia ja päädyissä yksi. Frontonit on vuorattu kapealla pystyponttipaneloinnilla. Vesikatteena on ilmeisesti alkuperäinen käsinsaumattu peltikate. Ikkunat ovat uusitut. Aukotus ja puitekoko vaikuttavat kuitenkin alkuperäisiltä. Nykyiset yksi- ja kaksiruutuiset ikkunat ovat kuitenkin toteutettu jo jonkin aikaa sitten.



Rakennus edustaa 1920-30-luvulle tyypillistä virkamiehille tarkoitettua asuinrakentamista. Rakennus liittyy historiallisesti mitä ilmeisimmin viereiseen rautatiehen. Runkomalli sekä tyylliset yksityiskohdat ovat säilyneet hyvin. Uusitut ikkunat eivät sinänsä riko muutoin eheää kokonaisuutta.

Makasiini

Mahdollisesti 1900-luvun puolivälin paikkeilla valmistunut ilmeisesti makasiinikäytössä ollut betoniperustainen, tiilirunkoinen ja aumakattoinen rakennus, joka on säilynyt runkomalliltaan ja ilmeisesti myös aukotukseltaan alkuperäisenä. Rakennus liittyy historiallisesti kaikesta päätellen viereiseen rautatiehen. Rakennuksen radan puoleisella sivulla on lastauslaituri. Rakennus on vuorattu punaisella tiilellä. Vesikatteena on aaltopeltikate. Rakennuksen itäpäässä on kaksi kookasta kaksiosaista ovea, joista toinen on metallia ja toinen vuorattu pystypohtilaudoituksella. Molemmat ovet ovat jo melko iäkkäitä. Rakennuksen ikkunat ovat uusitut yksiruutuisilla ikkunoilla.



PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / ALUEEN INVENTOINTIRAPORTTI**Sillanpielen toimintakeskus korttelit 251 ja 252**




Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 27.2.2018



Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 27.2.2018



Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 27.2.2018



Kunta:	Rauma
Kylä/kosa:	(Tarvonsaari)
Aluetyppi:	inventointialue
Arvotus:	ei määritelty

Historia

Alue kuuluu kokonaisuudessaan Varvinmäki-nimiseen kallioiseen alueeseen, jossa on nimestä päätellen toiminut aikanaan laivavarvi. Alue liittyy ainakin pohjoisosiltaan melko vahvasti myös viereiseen rautatiealueeseen. Nykyinen Pihlmanin talo on valmistunut mitä ilmeisimmin 1900-luvun alussa. On mahdollista, että alueella oli joitakin muita rakennuksia samoihin aikoihin, mutta nämä ovat sittemmin hävinneet. Merkittävämmän alueelle ryhdyttiin rakentamaan 1930-luvulta lähtien, jolloin paikalle siirrettiin nykyinen Sillanpielen toimintakeskuksen päärakennus. Viimeistään tässä vaiheessa rakennettiin myös Pihlmanin paja sekä Varvinmäen asuinrakennus ja makasiini. Rakennukset näkyvät vuonna 1940 otetussa ilmakuvassa. Alueelle on rakennettu merkittävämmän lisää vasta 1980-luvulta lähtien.

Kuvaus

Inventointialue käsittää kaksi korttelit 251, 252 ja 253, joista jälkimmäinen sijoittuu alueen länsilaidalle. Korttelit sijoittuvat niin sanotun Varvinmäen alueelle. Korttelissa 253 sijaitsee arkkitehtonisesti vaatimaton moderni teollisuushalli, joka jää inventoinnin ulkopuolelle. Korttelissa 251 sijaitsee päihdekuntoutujille tarkoitettu Sillanpielen toimintakeskus, jossa on alun perin vuonna 1900 valmistunut ja paikalle 1930-luvulla siirretty rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä hirsirunkoinen päärakennus sekä 1980- ja 1990-luvuilla valmistuneet tukiasuntorivitalot. Hieman idempänä viereisellä tontilla sijaitsee 1900-luvun alkupuolelle ajoittuva entinen Pihlmanin talona tunnettu asuintontti, joka on ollut jo pidemmän aikaa Sillanpielen toimintakeskuksen käytössä. Asuintonttiin kuuluu erittäin hyvin säilyneet ja maisemallisesti merkittävät asuinrakennus sekä 1920-30-luvulle ajoittuva pajarakenus.

Korttelin 251 itäosassa sijaitsee kookas, mahdollisesti 1990-luvulla valmistunut hotelli ja liikuntakeskus Kuntosumppu, joka jätettiin inventoinnin ulkopuolelle.

Kortteli 252 sijoittuu inventointialueen pohjoislaidalle. Korttelissa on Varvinmäkenä tunnettu asuintontti, joka ajoittuu mitä ilmeisimmin 1900-luvun alkupuolelle, viimeistään 1930-luvulle. Tontin historia liittyy mitä ilmeisimmin viereiseen rautatiehen. Nykyisin myös Sillanpielen toimintakeskuksen

käytössä olevalla tontilla on lisäksi asuinrakennuksen kanssa saman ikäinen tiilirunkoinen makasiini sekä vaatimattomampia rakennuksia.

Inventointialue on suurelta osin kallioista rinnettä, minkä vuoksi esimerkiksi Sillanpielen toimintakeskuksen päärakennus sekä Pihlmanin talo sekä paja erottuvat kauas ja ne ovat kaupunkikuvan kannalta merkittäviä. Varvinmäen asuintontin rakennukset ovat hieman syrjässä rata-alueen vieressä eivätkä erotu kauas.

Kohteet

Pihlmanin talo ja paja

Sillanpielen toimintakeskus

Varvinmäki

PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / INVENTOINTIRAPORTTI**Rauman Sillanpielen toimintakeskuksen korttelien 251 ja 252 rakennusinventointi**

Kunta/kunnat: Rauma
Valmistumisvuosi: 2018
Aluetarenne: Tarvonsaari
Teettäjä/rahoittaja: Rauman kaupunki
Inventoija: FM Olli Joukio
Ajankohta: helmi-maaliskuu 2018
Inv.alueen tyyppi: kaupunki/taajama
Inv. tarkoitus: asemakaava
Inv. tyyppi: kokonaisinventointi
Kattavuus: kattava

Inventointimenetelmän kuvaus

Inventoinnin menetelmät perustuivat Satakunnan Museon jo aiemmin käyttämään inventointimalliin ja Museoviraston luonnosvaiheessa olevan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin ohjeistukseen.

Kortteleista 251 ja 252 ei ole aiempaa rakennusinventointia. Nyt toteutettu inventointi tehtiin asemakaavatasoisena perusselvityksenä. Selvitystyöhön kuuluivat kohteen havainnoinnin ohella valokuvaus sekä rakennushistorian kirjaaminen ja rakennusten arvottaminen. Rakennusten sisätiloja käsiteltiin kohteen toiminnallinen tarkoitus huomioiden ainoastaan päärakennuksen osalta. Inventointia varten haastateltiin Sillanpielen toimintakeskuksen kuntouttavan päihdetyön esimiestä. Korttelin rakennuksiin liittyvää tietoa ja materiaalia, kuten rakennuspiirustuksia, saatiin paikan päältä sekä Rauman kaupungin teknisestä virastosta.

Inventointialueella ns. Varvinmäellä oli havaittavissa lisäksi kallioon valettuja portaita ja pyöreäpohjaisia alustoja, jotka saattavat liittyä alueen toisen maailmansodan aikaiseen ilmapuolustukseen. Tämän inventoinnin yhteydessä ei ollut mahdollisuutta selvittää näiden rakennelmien historiaa ja käyttötarkoitusta tarkemmin, joten kyseessä on ainoastaan tulkinta.

Inventointitiedot (alue-, kohde- ja rakennustiedot) sekä raportti tallennettiin Satakunnan Museon PAKKI-tietokantasovellukseen. Erillistä taitettua inventointiraporttia ei laadittu kohdealueen suppeuden vuoksi.

Inventointityön vaiheiden kuvaus

Rauman II kaupunginosan korttelien 251 ja 252 rakennusinventointi toteutettiin Rauman kaupungin tilauksesta valmisteilla olevan asemakaavamuutoksen perusselvitykseksi. Inventointi toteutettiin Satakunnan Museon toimesta aikavälillä 26.2.-30.2.2018.

Inventoijana toimi FM Olli Joukio. Selvitystyötä ohjasi Satakunnan Museon rakennustutkija Liisa Nummelin. Hän ja inventoija pitivät yhteisen kohteiden arvotusta koskevan palaverin työn loppuvaiheessa.

Valintaperusteiden kuvaus

Alueelta inventoitiin iäkkäämpi rakennuskanta sekä pintapuolisesti myös Sillanpielen toimintakeskuksen uudemmat tukiasunnot, joita ei kuitenkaan arvotettu. Alueen länsiosassa oleva kookas teollisuushalli sekä Karjalankadun varrella sijaitseva hotelli Kuntosumppu jätettiin inventoinnin ulkopuolelle.

Arvottamismenetelmän kuvaus

Inventoidut kohteet on kulttuurihistoriallisesti arvotettu rakennustasolla. Vuonna 2010 voimaan astuneessa Laissa rakennusperinnön suojelemisesta on esitetty periaatteet rakennusten kulttuurihistoriallisen merkityksen määrittelemiseksi. Arviointi perustuu toisaalta Museoviraston luonnosvaiheessa olevaan inventointiohjeeseen. Arvoluokitus kaavoitusta varten (A, B, C) perustuu Satakunnan Museon soveltamaan malliin.

Arvioinnin pääkriteerinä oli rakennuksen hyvä säilyneisyys, ts. alkuperäinen rakennusajankohta sekä tyylilliset yksityiskohdat olivat säilyneet ja mahdollisesti toteutetut muutokset olivat iäkkäitä. Osa inventoiduista rakennuksista sijaitsee maisemallisesti erittäin näkyvällä paikalla, jolloin myös kaupunkikuvalliset arvot nousivat esille.

Kortteleissa olevista rakennuksista esitetään suojeltaviksi tulevassa kaavatyössä viisi rakennusta (Sillanpielen toimintakeskuksen päärakennus, nk. Pihlmanin talo sekä pajarakennus, Varvinmäen asuinrakennus sekä makasiini). Kaavallinen suojelu ja siihen liittyvä intressivertailu jää varsinaiseen kaavoitustyöhön ja päätöksentekoon.

Suulliset tiedot

Teija Saine
02 834 3384

Alueet


Sillanpielen toimintakeskus korttelit 251 ja 252

A - suojeltavat kohteet

- 1 Sillanpielen toimintakeskus
- 2 Pihlmanin talo ja paja

B - lievemmin suojeltavat kohteet

- 3 Varvinmäki

PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / INVENTOINTIRAPORTIN KARTTALIITE**Rauman Sillanpielen toimintakeskuksen korttelien 251 ja 252 rakennusinventointi**

- A - suojeltava kohde
○ B - lievemmin suojeltava kohde

A - suojeltavat kohteet

- 1 Sillanpielen toimintakeskus
- 2 Pihlmanin talo ja paja

B - lievemmin suojeltavat kohteet

- 3 Varvinmäki