

Rauman kaupunki
Kaavoitus
Henri Raitio, Mervi Tammi 21.1.2025

Vanha Rauma AK 01-102

Rakennuskohtaiset inventoinnin arvotukset ja luonnoksen suojelumerkinnät -taulukko.

Taulukko Vanhan Rauman asemakaavamuutoksen AK01-102 rakennuksista, rakennusinventoinnin arvotuksesta ja suojelua koskevista merkinnöistä. Rakennukset on järjestetty kiinteistön nimen mukaan. Nimen perässä on kiinteistötunnuksen loppuosa. Satakunnan museo on laatinut 2010-2012 inventoinnin Vanhan Rauman Rakennuksista. Inventoinnissa on pääasiassa inventoitu ennen vuotta 1981 rakennettuja rakennuksia. Inventoinnissa rakennukset on luokiteltu kirjaimin: *A: erityisen merkittävä, B: merkittävä, C: osa aluekokonaisuutta*. Kaavamateriaalin liitteenä on inventointiraportti. Tarkempia inventointeja ei julkaista, mutta ne ovat kiinteistön omistajan saatavissa. Kolmannessa sarakkeessa on kaavan mukainen suojelua koskeva merkintä. Neljännessä sarakkeessa on vielä mainittu rakennusta koskeva käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset ja siihen liittyvät määräykset. Tarkemmat suojelu- ja käyttötarkoitusmerkintöjä koskevat määräykset löytyvät kaavakartalta.

| Rakennus | Inventoinnin arvotus | suojelua koskevat merkinnät | Käyttötarkoitus kaavassa |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Aalperi ja Bergeri | | 158-1 | |
| päärakennus, asuin- ja liikerakennus | B | wh1 | K3/A1 |
| ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Aaren | | 144-240 | |
| Päärakennus, liikerakennus | B | wh1 | K3/K6 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T12 |
| Agus | | 136-7 | |
| Liike- ja asuinrakennus, puuosa | B | wh1 | A2 |
| Liike- ja asuinrakennus, kiviosa | A | wh1 | K4, k100% |

| | | | |
|--|-------------|------------------|---------|
| Ambla | | 129-141 | |
| Päärakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Anttiin | | 153 – 238 | |
| Asuinrakennus, päärakennus | B | wh1 | A1 |
| Toinen asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Anttla | | 127-1 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Anundila | | 136-186 | |
| Päärakennus, liikerakennus | B | wh1 | K3 |
| Ulkorakennus eteläinen | A | wh1 | T12 |
| Ulkorakennus pohjoinen | Ei arvioitu | ra1 | T12 |
| Apul | | 146-18 | |
| Päärakennus, asuin- ja majoitusrakennus | B | wh1 | K5, 1as |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T/K6 |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|-------|
| Auleen | | 157-33 | |
| Päärakennus, liikerakennus | A | wh1 | K4/K3 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Asuinrakennus/sauna/ leivintupa | A | ra1 Kuntoarvion perusteella ei voida säilyttää. Sokkeli säilytettävä osana uudisrakennusta. | A2 |
| R4 Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| R5 Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Berg | | 146-23 | |
| Päärakennus, liikerakennus | A | wh1 | K3 |
| Liikerakennus | A | wh1 | K3/K6 |
| Ulkorakennus | A | wh1 Rakennusta voi siirtää länteen päin siirtoa varten osoitetulla rakennusosalalla. Siirto mahdollistaa liikerakennuksen jatkamisen uudisosalla. | T |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-------|
| Enwalla | | 56-32 | |
| Päärakennus, asuinrakennus, etelä | A | wh1 | A1 |
| Asuin- ja toimistorakennus, etelä | B | wh1 | A2/K6 |
| Sauna, etelä | Ei arvioitu, uudisrakennus | wh2 Arkkitehti Timo Tuomolan vuonna 1997 suunnittelema pihapiiriin sovitettu uudisrakennus. | T |
| Katosrakennus, etelä | Ei arvioitu, uudisrakennus | wh2 Arkkitehti Timo Tuomolan vuonna 1997 suunnittelema pihapiiriin sovitettu uudisrakennus. | T |
| Asuinrakennus, pohjoinen | Ei inventoitu | ra1 | A1 |
| Ulkorakennus, pohjoinen | Ei inventoitu | ra1 | A1 |
| Esi-Puandi | | 160-216 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | K6 |
| Ulkorakennus | Ei arvioitu | wh1 Rakennusarkkitehti Kalle Saarisen itselleen suunnittelema saunarakennus. Sovitettu hyvin ympäristöönsä. Rakennus on hyvän suunnittelun ja toteutuksen jatkumoa. Toiminut esimerkkirakennuksena Saarisen toimiessa Vanhan Rauman neuvonta- arkkitehtina. Suojellaan merkittävänä osana Vanhan Rauman uudempaa kerroksellisuutta. | T |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|--------------|
| Eskola | | 133-119 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Eteläkatu 8 (Raja-Naol) | | 124-7 | |
| Päärakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | ra1 Kuntoarvion perustella on periaatteessa kunnostettavissa, mutta kunnostustyöt ovat rakennuksen koko huomioiden varsin laajoja. | T |
| Eteläkatu 10 (Wähä-Naol) | | 124-8 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei arvioitu | ra1 | T |
| Autokatos | Ei arvioitu | uudisrakennusala | Ta |
| Etu-Wälkklä | | 129-2 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Falkk | | 159-6 | |
| Liikerakennus- asuinrakennus | A | wh1 | K4, k100%/A2 |
| Ulkorakennus, leivintupa | A | wh1 | A2 |
| Autotalli | Ei arvioitu | rau2 (rakennusalan sijaintia osin muutettu) | T |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--|----|
| Fiilar | | 141 -5 | |
| Päärakennus, Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Frankk | | 159-59 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Hakkri | | 159-64 | |
| Asuinrakennus, länsi | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, itä | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Asuinrakennusten liitososa | Ei arvioitu | ra1 | A1 |
| Hakuni | | 131-174 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Autotalli | B | ra2 1960 valmistunut autotalli. Kuntoarvion mukaan korjaaminen vastaisi uudisrakentamista. | T |

| | | | |
|--|---|------------------|---------------|
| HändlÄ | | 165 - 261 | |
| PÄÄrakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Hannu | | 143-196 | |
| Liikerakennus | B | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, elokuvateatteri | A | wh1 | K3 |
| HÄrmlÄ | | 124-161 | |
| PÄÄrakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Hauenguan ja Lindula | | 148-1 | |
| PÄÄrakennus, liike- ja asuinrakennus | A | wh1 | A2/K4, k100%l |
| Liikerakennus, rapattu | A | wh1 | K3 |
| Asuin- ja liikerakennus | A | wh1 | K4, k50%l |
| Asuinrakennus, Kitukränn | A | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus, kivi | A | wh2 | T |
| Ulkorakennus, puu | A | wh1 | T12 |
| Haukla, Hamppla, WÄhÄ-Hauk ja Abram | | 144-1 | |
| Liikerakennus, Kauppakatu | B | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, Koulukatu | A | wh1 | K3/K5 |
| Varasto- ja asuinrakennus | A | wh1 | K5/K6 |
| Varastorakennus | A | wh1 | T13 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|---------------|
| Heikkla | | 159-1 | |
| Päärakennus, asuin- ja liikerakennus | A | wh1 | K3/K4 |
| Asuinrakennus, eteläinen | A | wh1 | K4 |
| Asuinrakennus, pohjoinen | A | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus, pohjoinen | A | wh1 | T |
| Ulkorakennus, itäinen | A | wh1 | T |
| Heinlä | | 159 -3 | |
| Asuinrakennus, entinen korjaamo, kivi | A | wh1 | A2 |
| Asuinrakennus, pihatalo | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, Kuninkaankatu | A | wh1 | A2 |
| Helsing | | 124-5 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | ra2 Rintamamiestalon ominaispiirteet ovat niin voimakkaasti hävinneet, ettei rakennusta ole syytä suojella, vaan sen voi korvata laadukkaalla uudisrakentamisella. | A1 |
| Ulkorakennus | Ei arvioitu | rau1 | T, 1as, as49% |
| Hirw | | 135-89 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1/T |

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Huhtla | | 125-169 | |
| Asuinrakennus, Anundilankatu | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, Eteläpitkäkatu | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Huilu | | 151-201 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Iiski | | 156 -1 ja 2 | |
| Liikerakennus | C/B | wh1 | K3 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ilone | | 134-116 | A2 |
| Asuin- ja talousrakennus | A | wh1 | T |
| Iso-Enwalla | | 56-33 | |
| Asuinrakennus, eteläinen | B | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, pohjoinen | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei arvioitu | rau1 | T |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|-------|
| Iso-Hannu | | 143-189 | |
| Liikerakennus, läntinen osa | A | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, itäinen osa | Ei arvioitu | ra1 | K3 |
| Asuinrakennus | B | wh1 | K6 |
| Talousrakennus | A Inventoinnissa rakennus on virheellisesti tulkittu hirsirunkoiseksi | rau1 Kuntoarvion mukaan kunnostaminen edellyttäisi laaja-alaisia sekä vaativia toimenpiteitä sekä rakenteiden uusimista. | K5 |
| Iso-Haukk | | 129-142 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1/A2 |
| Pihatalo, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Aitta | B | wh1 | T |
| Kellari | A | wh1 | kk |
| Iso-Jäärlä | | 131-175 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Asuin- ja talousrakennus | A | wh1 | A2/T |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|----|
| Iso-Kirwelä | | 133-118 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Sauna- ja autotallirakennus | B Runkomalliltaan rakennus edustaa tyypillistä 1970-luvun ratkaisua. Alkuperäinen ulkoilme on kuitenkin hävinnyt, koska ulkoasua on 2000-luvulla muutettu sopimaan paremmin päärakennuksen kanssa. Alkuperäinen rakennusajankohta edelleen silti havaittavissa. Nykyään jo ikääntynyt rakennus on oman aikansa rakennusihanteiden edustaja. | ra1 Rankorakenteisen rakennukseen tehdyt muutokset ovat niin isoja, että rakennuksen todistusvoima 1970-luvun rakentamisesta on hävinnyt. Rakennus voidaan korvata tarvittaessa laadukkaalla uudisrakennuksella. | T |
| Iso-Klupula | | 139-112 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Iso-Korplaine | | 56-31 | |
| Asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Iso-Longi | | 152-224 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Iso-Neol | | 135-96 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------|
| Iso-Riikola | | 135-92 | |
| Päärakennus | B | wh1 | A1 |
| Päärakennuksen siipiosa | B Arvio yhteinen muun päärakennuksen kanssa | rau2 1960 rakennettu siipiosa, jossa sijaitsevat märkätilat, on kokonaisuuteen nähden pieni. Rakennusosasta saa selvästi toiminnallisesti ja rakenteellisesti toimivamman laadukkaan uudisrakentamisen kautta. Uudisrakentamismahdollisuus vaikuttaa vähän kokonaisuuden kokonaisarvoon. | A1 |
| Iso-Sauko | | 131-183 | |
| Päärakennus, liiketila ja yksi asunto | Ei arvioitu. | ra2 Rakennus ei kaikilta osin täytä Vanhalle Raumalle edellytettyä laatutasoa. Rakennus ei myöskään ole kovinkaan todistusvoimainen 1980-luvun rakentamisesta. Korvaava rakennus voidaan asemoida tontille myös L:n muotoon. | K5, 1as |
| Autotalli | Ei arvioitu. | rau2 | T |
| Iso-Simula | | 132-144 | |
| Päärakennus, asuin- ja liikerakennus. | A | wh1 | A2a/K3 |
| Verstas- ja varastorakennus | A | wh1 | T12 |
| Ulkorakennus | A | ra1 Kuntoarvion mukaan arvokkaan rakennuksen korjaaminen vastaa uudisrakentamista. Nykyinen rakennus voidaan korvata nykyisen kaltaisella ja kokoisella rakennuksella. | T |

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Iso-Sonkk | | 143-190 | |
| Liikerakennus | A | wh1 | K3 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Iso-Sukk | | 131-177 | |
| Asuinrakennus 1, Pappilankatu | B | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus 2, Kallivahe | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus 3, Kallivahe | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei arvioitu | ra1 | T |
| Saunarakennus | Ei inventoitu, rakennettu inventoinnin jälkeen. | ra1 | T |
| Iso-Taari | | 158 - 43 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Kaivokoppi | A | wh1 | kk |
| Iso-Tiula | | 56 -35 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus, sauna | Ei arvioitu uudisrakennuksena | rau1 | T, 1as, as49% |
| Paritalo, pohjoinen osa | Ei inventoitu | rau1 | A1 |
| Paritalon talousrakennukset | Ei inventoitu | rau1 | t70 |
| Iso-Tokila | | 154-254 | |
| Päärakennus, liikerakennus | B | wh1 | K4, k100%I |
| Ulkorakennus, liikerakennus | B | wh1 | T12/K3 |

| | | | |
|--|--|---|-------|
| Iso-Tolwane | | 153-239 | |
| Liike- ja asuinrakennus | B | wh1 | K3/A2 |
| Ulkorakennus, taloustiloja ja leivintupa | A | wh1 | T/T12 |
| Ulkorakennus, asuinosa | A (arvioitu yhdessä leivintupaosan kanssa) | ra1 Rakennuksen itäosa on rankorakenteinen ja erittäin huonokuntoinen. | A2 |
| Iso-Wuarla | | 129-133 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | A5/T |
| Isomalminkatu 9 | | 128-135 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Jesper | | 128-157 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Pihatalo, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Jokela | | 157-34 | |
| Liikerakennus, puinen | A | wh1 | K3 |
| Asuinrakennus, kivinen | B | wh1 | A1 |
| Joki-Krann | | 161-235 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh2 Kuntoarvion mukaan korjattavissa | T |

| | | | |
|--|--|--|----|
| Joki-Martt | | 153-246 | |
| Asuinrakennus, Koulukatu | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, Vähäkoulukatu | A | wh1 | A1 |
| Autokatos, lämpökeskus | C | ra2 1970-luvulla rakennettu rakennus on hyvin säilynyt. Rakennus on teknisesti vaikeasti korjattavissa. Pihan mahdollinen täydennysrakentaminen heikentäisi rakennuksen luettavuutta. | T |
| Kellari | ei arvioitu, kellari ei ole helposti havaittavissa | wh1 | kk |
| Joki-Päewäne | | 154-248 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 Kuntoarvion mukaan korjattavissa | T |
| Junnila | | 142-72 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Päärakennus, asuinrakennus, uudisosa | Ei inventoitu, valmistunut inventoinnin laatimisen jälkeen. | ra1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Ulkorakennus, lisäosa | A Arvioitu muun piharakennuksen yhteydessä | rau2 1950-luvulla rakennetun, teknisesti vaatimattoman, lautaisen lisäosan saa korvata vastaavan kokoisella uudisrakennuksella | T |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|-------|
| Jussla | | 130-97 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Juusla | | 133-1 | |
| Päärakennus, liike- ja asuinrakennus | B | wh1 | K3/A2 |
| Entinen pesuhuone | A | wh1 | T12 |
| Entinen hellahuone | B | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T12 |
| Kainu | | 130-98 | |
| Asuinrakennus, eteläinen | B | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, läntinen | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, pohjoinen | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Kalatorin muuntamo | A | wh1 | et |
| Kalin | | 140 -84 | |
| Rivitalot | A | wh1 | A1 |
| Autokatokset ja varastokopit | Ei erikseen arvioitu | rau1 ja rau2 Tavanomainen autokatos voidaan korvata uudella talousrakennuksella. Varastokopit voidaan uusia rivitaloihin sovittaen. | T |

| | | | |
|--|-------------|--|--------|
| Kalli | | 131-179 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T12 |
| Autotalli | Ei arvioitu | ra1 | T |
| Katula, Wähä-Knuutla | | 140-1 | |
| Liike- ja asuinrakennus, Kauppakatu | A | wh1 | K3/K4 |
| Asuinrakennus, Isopoikkikatu | A | wh1 | A1 |
| Pihatalo | A | wh1 | A2/T12 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Kaukla | | 123-2 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Kauppakatu 27 | | 1-141-2 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus | Ei arvioitu | rau1 | T |
| Kauppi | | 152-3 | |
| Liikerakennus | B | wh1 | K3 |
| Keijola | | 140-83 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, ulkorakennus | A | wh1 (vanha eteläinen osa) ra1 (pohjoinen uudisosa) | A1 |

| | | | |
|--|--|---|------------|
| Kesklä | | 165 - 1 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Ketola | | 129-101 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 rau2 (eteläpuolella oleva uudisosa) | T |
| Kirkkosilta/ Pajasilta, Isopoikkikadun silta ja Kivisilta | Kaupunkikuvan kannalta keskeisiä kivisiltoja kanavaympäristössä. | suojeltu osana maailmanperintöaluetta. | |
| Kirsti | | 55-3 | |
| Päärakennus, museo | A | wh1 | Y9 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Aitta | A | wh1 | T |
| Kellari | Ei arvioitu | wh1 | kk |
| Kaivo | Ei arvioitu | wh1 | kk |
| Kiwelä | | 52-207 | |
| Liike- ja asuinrakennus | A/B | wh1 | K4, k100%I |
| Kleemola | | 131-173 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Asuin- ja toimistorakennus | B | wh1 | A2 |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Klööwi | | 143-192 | |
| Liikerakennus | B | wh1 | K3 |
| Autotalli, varasto | Ei arvioitu 1967-1970 välisenä aikana rakennettu autotallia ei ole nähty niin arvokkaaksi että sitä olisi inventoitu. | rau1 Rakennus on huonokuntoinen, eikä sillä ole sellaisia arvoja joita tulisi säilyttää. Paikalle saa rakentaa suuremman uudisrakennuksen. | K5 |
| Knapp | | 55-2 | |
| Entinen asuinrakennus. Julkisessa toimisto, varasto ja sosiaalikäytössä. | A | wh1 | Y8 |
| Ulkorakennus | A | wh1 Rakennus on kuntoarvion mukaan kunnostettavissa. | T |
| Knuutla | | 147-15 | |
| Päärakennus, Liike- ja asuinrakennus | A | wh1 | K4, k100%l |
| Liikerakennus | A | wh1 | K3 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T12 |
| Konstar | | 137-149 | |
| Liikerakennus, Vanhankirkonkatu | ei arvioitu (rakennettu vuoden 1981 jälkeen) Rakennusta on monissa yhteyksissä kuvattu yhdeksi alueen onnistuneimmista täydennys-/uudisrakennuksista. | wh1 Arkkitehti Jukka Koivulan suunnittelema rakennus on Vanhan Rauman tärkeimpiä täydennysrakennuksia. Kts. mm Olli-Paavo Koponen; Täydennysrakentaminen: arkkitehtuuri, historia ja paikan erityisyys, TTY 2006. Rakennuksen säilyminen on erittäin tärkeää. | K3/K6 |
| Liikerakennus, Pappilankatu | A | wh1 | K3 |
| Asuinrakennus, kivinen | B | wh1 | A1 |

| | | | |
|----------------------------|---|---|-------|
| Koppla | | 131-184 | |
| Asuinrakennus | C Rakennuksen nykyinen ulkoasu on seurausta erittäin monista ja runsaista muutoksista vuosien varrella. Aukotuksella sekä tyylillä ei ole mitään tekemistä rakennuksen iän kanssa. | wh2 (Rakennuksen Vanhankirkonkadun puoleinen osa) ra2 (Rakennuksen eteläosa) Pappilankadun puoleinen osuus on niin voimakkaasti muutettu heikkolaatuisella suunnittelulla ja toteutuksella, että arvot ovat kadonneet. voi tarvittaessa korvata uudisrakennuksella. | A2/A1 |
| Ulkorakennus | B | rau1 Ulkorakennus on niin voimakkaasti muutettu heikkolaatuisella suunnittelulla ja toteutuksella, että arvojen voidaan katsoa kadonneen. | T |
| Kotka | | 128-158 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei arvioitu, 1984 rakennettuna | wh2 Rakennus on vain osittain uusittu, joten rakennuksen arvoja on säilynyt. | T |
| Kotur (Pihlaw) | | 129-139 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Sauna | A | wh1 | A1 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|------------|
| Kouhi | | 140 -80 | |
| Liike- ja asuinrakennus | B | wh1 | A2, k100%K |
| Liike- ja varastorakennus | A | wh1 | K3 |
| Liike- ja talousrakennus | Ei inventoitu uudisrakennuksena | wh2 Arkkitehti Jukka Koivulan suunnittelema uudisrakennus on hyvä esimerkki Vanhan Rauman täydennysrakentamisesta. | K3 |
| Krann | | 162-236 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Pihatalo, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Krann (Wähä) | | 162 - 247 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Kruuk, Tawast | | 147-14 | |
| Asuinrakennus | Ei arvoitettu uutena rakennuksena Katukuvaan onnistuneesti sijoitettu uudisrakennus vuosilta 2007-08. Yhdistää erinomaisella tavalla Vanhan Rauman perinteitä sekä modernia rakentamista. | wh1 Arkkitehti Jukka Koivulan suunnittelema on tunnettu esimerkki täydennysrakentamisesta. On tärkeää, että arkkitehdin intentio talon suunnittelussa säilyy osana Vanhan Rauman kerroksellisuutta. | A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |

| | | | |
|--|--|-----------------|----|
| Kruusla | | 129-127 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennukset läntinen | A | wh1 | T |
| Ulkorakennus itäinen | A | wh1 | T |
| Kuappla | | 160-219 | |
| Päärakennus, seurakunnan kokoontumistila | B | wh1 | Y8 |
| Ulkorakennus - pakaritupa/toimitila | B | wh1 | Y8 |
| Ulkorakennus, majoitustila | B | wh1 | K6 |
| Kukola | | 126-137 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Kuljula | | 157-21 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Pihatalo, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei arvioitu, valmistunut 2000-luvulla | ra1 | T |
| Kulmla | | 135 - 85 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |

| | | | |
|---|--------------------------|---|-----|
| Kuuri | | 143 -197 | |
| Liikerakennus, itäinen, Kuninkaankatu | A | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, Savilankadun ja Kuninkaankadun kulma | A | wh1 | K3 |
| Pihatalo, leivintupa | A | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, Savilankatu eteläinen | A | wh2 | K3 |
| Liikerakennus, Savilankatu pohjoinen | A | wh2 | K3 |
| Käkelä | | 153-237 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | rau1 Kyseinen 1800-luvulla rakennettu ja 1950-luvulla muutettu rakennus on purettu huonokuntoisena ja korvattu uudisrakennuksella. Purettu rakennuksen kunnosta tehtiin viranomaisarvio. | T |
| Ulkorakennuksen alainen kellari | A (osana ulkorakennusta) | wh1 | kk |
| Köntt | | 151 - 199 | |
| Päärakennus, asuin- ja liikerakennus | A | wh1 | A2 |
| Talousrakennus | A tai B | wh1 | T |
| Autotalli | C | rau2 Rakennus on huonokuntoinen, eikä sillä ole sellaisia arvoja joita tulisi säilyttää. | T12 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---|-------|
| Lakar, Isopoikkikatu | | 156 - 6 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Pihatalo | B | wh1 | A1 |
| Lakar, Vähäkirkkokatu | | 156 - 5 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | ra1, uusi pohjoisosa wh1, vanha eteläosa | T |
| Lassla | | 130-99 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Lella | | 135-93 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Liffander (Suutar) | | 147-8 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | K3/A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Linnala | | 147-13 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | K4/K3 |
| Pihatalo, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei inventoitu | ra1 | T |

| | | | |
|--|---------------|---|-------|
| Loppmeri | | 128-6 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Luandla | | 124-162 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei inventoitu | wh2 Arkkitehti Markus Bernoullin suunnittelema pihapiiriin sovitettu piharakennus. | T |
| Lukkar | | 56 -24 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Luwila | | 145-17 | |
| Päärakennus, liikerakennus | B | wh1 | K3 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Maalar | | 138-109 | |
| Päärakennus, liike- ja majoitusrakennus | A | wh1 | K5 |
| Liikerakennus, kioski | B | wh1 | K3 |
| Ulkorakennus, holvikellari | A | wh1 | T12 |
| Mäkelä | | 151-202 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A2/A1 |
| Ulkorakennus, itäinen | A | wh1 | T/K6 |
| Ulkorakennus + kellari | A | wh1 | T12 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| Mandla | | 141-4 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Rivitalo, asuinrakennus | Ei inventoitu | ra2 | A1 |
| Huoltorakennus | Ei inventoitu | rau1 | T |
| Marela / Jäkäri | | 147-1 | |
| Päärakennus, museo | A | wh1 | Y9 |
| Museon toimisto, entinen asuinrakennus | A | wh1 | Y9 |
| Leivintupa/ varasto/sauna | A | wh1 | Y9/T |
| Makasiini | A | wh1 | T |
| Vaunuvaja | A | wh1 | T |
| Kaivo | A | wh1 | kk |
| Mattla | | 157-31 | |
| Päärakennus, asuin- ja liikerakennus | A | wh1 | K4/K3 |
| Varasto, entinen asuinrakennus | A | wh1 | T12/A2 |
| Manu | | 126-2 | |
| Päärakennus, asuin- ja ulkorakennus | A | wh1 | A1/T |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |

| | | | |
|--|---|----------------|------------|
| Mestlä | | 156-3 | |
| Päärakennus, liikeyrakennus | B | wh1 | K3 |
| Pihatalo, asuinrakennus | C Inventoitu rakennus myöhemmin purettu | ra1 | A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Liike- ja asuinrakennus, entinen versta | B | wh1 | K4, k100%l |
| Mikola | | 52- 208 | |
| Päärakennus, asuinyrakennus | B | wh1 | A2 |
| Liike- ja talousrakennus | B | wh1 | T/K3 |
| Mikosepp | | 52-211 | |
| Päärakennus, asuinyrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Mölkär | | 133-120 | |
| Päärakennus, asuin- ja liikeyrakennus | A | wh1 | K3/A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Moso | | 137-145 | |
| Asuin- ja liikeyrakennus | B | wh1 | K3/A2 |

| | | | |
|---|------------------------|---|----|
| Nalli | | 131-172 | |
| Päärakennus, Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Toimistorakennus, entinen asuinrakennus | A | wh1 | K5 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Autokatos | Ei erikseen inventoitu | wh1 Arkkitehti Markus Bernoullin suunnittelema katos on poikkeuksellisen hieno katostoteutus Vanhassa Raumassa. Katos säilytetään osana Vanhan Rauman uudempaa rakentamista. | Ta |
| Naoli | | 124-6 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuin- ja toimistorakennus | A | wh1 | A2 |
| Sauna- ja talousrakennus ja autokatos | B | wh1 | T |
| Portti | A | wh1 | |
| Närwe | | 142-69 | |
| Asuinrakennus, Kuninkaankatu | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, Tullivahe | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A/B | wh1 | T |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--|-------|
| Naulankatu 2 (Ala-Jesper) | | 128-2 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | ra2 Rakennus edustaa hyvin tavanomaista täydennysrakentamista, mutta toisaalta on hyvä esimerkki 1970-luvun täydennysrakentamisesta. | A1 |
| Autotalli | B | rau1 Rakennus edustaa hyvin tavanomaista täydennysrakentamista, mutta toisaalta on hyvä esimerkki 1970-luvun täydennysrakentamisesta. | T |
| Naulankatu 6 | | 128-3 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Naulankatu 8 | | 1-128-4 | |
| Asuinrakennus, eteläinen | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, pohjoinen | B | wh1 | A1 |
| Sauna | Ei inventoitu | ra1 | T |
| Niiwo | | 158-2 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A2/A1 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Liikerakennus | Ei inventoitu | rau1 | K5 |
| Ulkorakennus | Ei inventoitu | ra1 | T |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Nyyman (Muldla) | | 147-12 | |
| Asuinrakennus, itäinen | A | wh1 | A2 |
| Asuinrakennus, läntinen | B | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Ojala | | 160-218 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Asuin- ja ulkorakennus | B | wh1 | T/K6 |
| Päewäne | | 134-115 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A2 |
| Asuinrakennus | B | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus | B | wh2 | T |
| Pajala I | | 141 - 6 | |
| Liikerakennus | A | wh1 | K3 |
| Pajala II | | 141 - 7 | |
| Liikerakennus, hotelli | A | wh1 | K5, k100%, Tk |
| Pappilankatu 30 (Wähä-Kotka) | | 128-1 | |
| Päärakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei arvioitu | rau1 | T |
| Parpa | | 152-231 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Aitta | A | wh1 | T |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| Patola | | 135 -86 | |
| Päärakennus, liike- ja asuinrakennus | A | wh1 | K3/K4, k100%/A2 |
| Verstasrakennus | B | wh1 | K3 |
| Penttilä | | 56 -28 | |
| Asuinrakennus, etelä | A | wh1 | A1 |
| Kellari, etelä | A | wh1 | kk |
| Sauna, etelä | Ei arvioitu | ra1 | T |
| Talousrakennus, etelä | Ei arvioitu, rakennettu inventoinnin jälkeen | ra1 Arkkitehti Timo Tuomolan suunnittelema hyvin ympäristöön sovitettu talousrakennus. | T |
| Asuinrakennus, keski | A | wh1 | A1 |
| Talousrakennus | A | wh1 | T |
| Asuinrakennus | Ei inventoitu uudisrakennuksena | wh2 Arkkitehti Markus Bernoullin suunnittelema rakennus on Vanhalle Raumalle epätyypillinen, mutta edustaa hyvin suunnittelijan arkkitehtuuria. | A1 |
| Perttla | | 159-60 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | ra1 Kuntoarvion mukaan korjaaminen on huomattavan vaikeaa. | T |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|----|
| Pihala | | 134-103 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei inventoitu uudisrakennuksena | wh2 Arkkitehti Timo Tuomolan vuonna 2004 suunnittelema talousrakennus edustaa laadukasta ja hyvin toteutettua Vanhan Rauman täydennysrakentamista. | T |
| Pildola | | 134-124 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Pinnala ja Einola | | 142-3 | |
| Taidemuseo, kivitalo | A | wh1 | Y7 |
| Taidemuseo, puutalo | A | wh1 | Y7 |
| Taidemuseon toimisto, Einola | A | wh1 | Y7 |
| Ulkorakennukset | A | wh1 | T |
| Plankk | | 56-25 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Ulkorakennus (puutarhavaja) | A | wh1 | T |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|----------|
| Polttla ja Wähä-Essbjörn | | 139-115 ja 114 | |
| Liikerakennus, Kauppakatu | B | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, Vähäraastuvankatu ja väliosa | B | wh1 ra1, väliosa | K3 |
| Liikerakennus, pieni | A | wh1 | K3 |
| Ulkorakennus | Ei inventoitu 1996 valmistuneena. | ra1 | T12 |
| Poselli, kulttuuritalo, entinen rukoushuone | | 149-1 | |
| Kulttuuritalo | A | wh1 | Y7 |
| Muuntamo | Ei arvioitu | ra1 | et |
| | | | |
| Priia | | 141-3 | |
| Päärakennus, asuin- liikerakennus | B | wh1 | A2/K3/A1 |
| Sauna | Ei inventoitu 1996 valmistuneena. | rau1 | T |
| Pryki | | 159-5 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Puandi | | 160-215 | |
| Asuinrakennus, Länsikadun suuntainen | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, pohjoinen | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, pihatalo | Ei inventoitu 1984 valmistuneena. | wh2 Noudattelee ulkonäöltään paikalta purettua leivintupaa. | A1 |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---------------|
| Pungi | | 152–223 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus (pihasiipi) | B | wh1 | A1 |
| Pungla ja Baltsar | | 146-1 | |
| Liikerakennus, puinen | A | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, kivinen | A | wh1 | K3 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T13 |
| Pussla | | 129-128 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Pyhän Ristin kirkko | | | |
| Kirkko | A | wh3 | Y11 |
| Kirkkokellari | A | wh3 | Y7 |
| Porttihuone, etelä | A | wh3 | |
| Porttihuone, pohjoinen | A | wh3 | |
| Seurakuntatalo | A | wh1 | Y7 |
| Pyyrman | | 129-140 | |
| Asuinrakennus, itäinen | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, läntinen | B | wh1 | A1 |
| Talousrakennus | A | rau1 Kuntoarvion mukaan korjaaminen vastaisi uudisrakentamista. Rakennus on purettu vuonna 2023. | T, as49%, 1as |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Rääpi | | 157-29 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Rahko | | 123-170 | |
| Liikerakennus, Eteläpitkäkatu | A | wh1 | K6, k100%l |
| Asuinrakennus, pohjoinen | B | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus eteläinen | B | wh1 | A1 |
| Liikerakennus, Savilankatu | Ei uudisrakennuksena arvioitu. | ra2 | K6 |
| Rajala | | 128-136 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, etelä | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Rand-Uati | | 131 - 171 | |
| Asuin- ja ulkorakennus | B | wh1 | A2/T |
| Asuinrakennus, etelä | B | wh1 | A2 |
| Liikerakennus, pohjoinen | A | wh1 | A2/K3 |
| Sauna | B | wh1 | T |
| Randla | | 143-194 | |
| Liikerakennus, itäinen | B | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, läntinen | B | wh1 | K3 |
| Verstasrakennus | A | wh1 | K3 |
| Ulkorakennus ja luhti | B | wh1 | T12/K3 |

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------|
| Rännär | | 138-107 | |
| Liikerakennus | A | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, entinen asuintalo | A | wh1 | K6 |
| Kaupan varasto, läntinen | A | wh1 | T12 |
| Kaupan varasto, itäinen | A | wh1 | T12 |
| Rapakkala | | 131-180 | |
| Päärakennus | C | wh1 Arkkitehti Timo Tuomolan suunnittelemat julkisivumuutokset ovat laadukkaasti suunniteltuja ja toteutettuja. | K3/A2 |
| Ulkorakennus | Ei arvioitu. Rakennettu 2022 | ra1 Arkkitehti Timo Tuomolan suunnittelema hyvin ympäristöön sovitettu talousrakennus. | T |
| Rasi | | 135-90 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Talousrakennus, entinen tehdas rakennus | A | wh1 | T12, 1as, as49% |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Raula | | 160-220 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1, itäosa wh2, länsiosa | A1 |
| Autotalli, pihavaja | Ei arvioitu 1983 rakennettuna | wh2 Arkkitehti Markus Bernoullin suunnittelema rakennus on poikkeuksellisen moderni suunnitelma Vanhaan Raumaan. Edustaa hienolla tavalla omaa aikaansa. | T |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------|
| Rautla | | 155-22 | |
| Liike- ja asuinrakennus, itäinen | A | wh1 | K6, k100%I |
| liikerakennus, läntinen | C | wh2 Arkkitehti Markus Bernoullin 1983 suunnittelema laaja muutostyö vuonna 1969 rakennettuun liikekiinteistöön on tunnettu esimerkki rakennuksen sovittamisesta ympäristöön. | K3 |
| Ruahola | | 129-126 | |
| Asuinrakennus, Eteläpikkäkatu | B | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, Isopoikkikatu | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Ruandla | | 145-251 | |
| Liikerakennus | B | wh1 | K6, k100%I |
| Talousrakennus | Ei arvioitu | wh1 Samaan aikaan suunniteltu ja toteutettu päärakennuksen kanssa ja on osa kokonaisuutta. | T |
| Ruikk | | 151-197 | |
| Liikerakennus | B | wh1 | K3 |
| Ruikksepp | | 151-198 | |
| Liikerakennus, itäinen | B | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, läntinen ja uudisosa | B | wh1 ra1, 2003 rakennettu siipiosa | K3 |
| Ulkorakennus | B | wh2 | A2/K3 |

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Sahar | | 165-221 | |
| Asuinrakennus, päärakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuin- ja ulkorakennus | A | wh1 | A1/T |
| Sakkola | | 135-95 | |
| Asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei inventoitu 2003 rakennettuna | ra1 | T |
| Salwi | | 159-56 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Sandla | | 125-166 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Sauko | | 137-148 | |
| Liikekiinteistö | A/B | wh1 | K6, k100%I |
| Autotalli | C | ra 1 | T |
| Seikkla | | 129-102 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Autokatos | Ei inventoitu | uudisrakennusala | Ta |
| Sepplä (Isomalminkatu) | | 126-154 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus ja asuinrakennus | A | wh1 | T |

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------|
| Sepplä (Kuninkaankatu) | | 147-16 | |
| Liikerakennus | B | wh1 | K3/A2 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Seweriini | | 132-143 | |
| Asuin- ja liikerakennus | A | wh1 | K3/A2 |
| Sillangorv ja Multala | | 159 -4 | |
| Asuinrakennus, Sillangorv | A | wh1 | A2 |
| Asuinrakennus, Multala | A | wh1 | A1 |
| Sipi | | 140 -79 | |
| Asuinrakennus, pohjoinen | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, eteläinen | A | wh1 | A1 |
| Piharakennus | A | wh1 | A1/T |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Sipola | | 139-104 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1/A2 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Siurus | | 145-252 | |
| Liikerakennus | A | wh1 | K3 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Snikkar | | 146-19 | |
| Liikerakennus | A | wh1 | K3 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T12 |

| | | | |
|--|-----|--|--------------|
| Sonkk | | 143-191 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Taloussrakennus | A | wh1 | T12 |
| Aitta | A | wh1 Poikkeuksellisen vanha | T |
| Sorka-Sipi | | 152-225 | |
| Päärakennus, asuinrakennus ja ortodoksinen Pyhän Nikolaoksen rukoushuone | A | wh1 Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) | Y8 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Sorri | | 151-200 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ateljee, ulkorakennus | -/B | wh2 ra1, uudisosat | T/T12 |
| Sorwar | | 157-30 | |
| Päärakennus, Liike- ja asuinrakennus | B | wh1 | K3/K4 |
| Ulkorakennus | C | wh2 Rakennuksessa on hyvin säilyneitä osia. | K6/T12 |
| Spärri | | 152-1 | |
| Liikerakennus | B | wh1 | K3/K6 |
| Sukkla | | 139-105 | |
| Liike- ja asuinrakennus | B | wh1 | K4, k100%/A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T12 |

| | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| Suni | | 128-156 | |
| Asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Autotalli | Ei inventoitu | rau1 | T, as49%, 1as |
| Taka-Ambla | | 129-130 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, entinen leivintupa sekä ulkorakennus | B ja C | wh1 ra1, väliosa | A1 |
| Taka-Kalli | | 131-181 | |
| Asuinrakennus, Anundilanvahe | B | wh2 | A1 |
| Pihatalo, asuinrakennus | C | ra1 Kuntoarvion mukaan rakennuksessa on laaja-alaisia vaurioita. Rakennuksen voi kunnostaa tai sen voi korvata rekonstruktioilla. Ennen mahdollista purkamista rakennus tulee dokumentoida huolellisesti. | A1 |
| Piharakennus | B | wh2 | T |
| Takala | | 165-258 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Talala | | 152-230 | |
| Liike- ja asuinrakennus | B | wh1 | K3/A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| Tammela | | 129-129 | |
| Julkinen rakennus, Korjaus- ja maailmanperintökeskus | A | wh1 | Y7 |
| Verstas | Ei arvioitu uudisrakennuksena | wh2 Onnistunut esimerkki täydennysrakentamisesta | Y7 |
| Aitta | Ei arvioitu siirrettynä rakennuksena | rau1 | |
| Sauna | B/C | wh1 Kuntoarvion mukaan korjattavissa | T |
| Tasala | | 159-2 | |
| Asuin- ja liikerakennus | A | wh1 | A2/K3 |
| Ulkorakennus | B | wh2 | T |
| Tekkala | | 142-75 | |
| Asuinrakennus, pohjoinen | B | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, eteläinen | B | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus ja ulkorakennus | C | wh1, vanha osa ra1, uudisosa | T/2as, as49% |
| Teppola (Isokirkkokatu) | | 154-1 | |
| Asuin- ja liikerakennus | A | wh1 | A1/K3 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Teppola (Koulukatu) | | 154-2 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Teräväine | | 142-73 | |
| Asuinrakennus, eteläinen | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, pohjoinen | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Teukk | | 161-234 | |
| Asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | A1 |
| Tokila | | 154-250 | |
| Liikerakennus | B | wh1 | K3/K4, k100%l |
| Ulkorakennus, kivinen | B | wh1 | T12 |
| Ulkorakennus, puinen | B/C | wh1 | T |
| Tolwane | | 153-245 | |
| Liike- ja asuinrakennus, kivinen | A | wh1 | K4, k100%l |
| Liike- ja asuinrakennus, puinen | B | wh1 | A2 |
| Autotalli | Ei inventoitu | rau1 | T |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--------|
| Tommila | | 130-100 | |
| Asuinrakennus, pohjoinen | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, eteläinen | B | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus, eteläinen lisäosa | ei eroteltu inventoinnissa vanhasta osasta. | wh2 Rakennusinsinööri Pertti Pirisen suunnittelema asuinrakennus on hyvä esimerkki Vanhan Rauman täydennysrakentamisesta. | A1 |
| Ulkorakennus, pohjoinen | A | wh2 Rakennukseen tehtiin luvatta sellaisia muutoksia, jotka heikentävät luokitusta. | T |
| Autotali, pohjoinen | Ei inventoitu uutena rakennuksena | ra1 | T |
| Talous- ja toimistorakennus | Ei inventoitu uutena rakennuksena | wh2 Rakennusinsinööri Pertti Pirisen suunnittelema talous- ja toimistorakennus on hyvä esimerkki Vanhan Rauman täydennysrakentamisesta. | T12/Ta |
| Tonttla ja Pakila | | 156-4 | |
| Päärakennus, liikeyrakennus | A | wh1 | K3 |
| Liikerakennus, ulkorakennus | A | wh1, kadunpuoleinen osa rau1, pihanpuoleinen osa Inventoinnin jälkeen huonokuntoisena rakennuksena purkuluvan saanut osa on uudisrakennusosalalla. Kuntoarvion mukaan rakennus ei ole siltä osin korjattavissa. | K3/A2 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A2 |

| | | | |
|----------------------------|--|---|-------|
| Torihaukk | | 137-1 | |
| Liike- ja majoitusrakennus | A | wh1 | K3/K6 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T12 |
| Tornjaine | | 142-1 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei inventoitu 1986 rakennettuna | wh2 Arkkitehti Leevi Nurmen suunnittelema ulkorakennus on hyvä esimerkki 1980-luvun täydennysrakentamisesta. | T |
| Triviaalikoulu | | 163-1 | |
| Koulurakennus | A | wh1 | Y7 |
| Tuamla | | 125-168 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus, läntinen | B | wh1 | T |
| Ulkorakennus, eteläinen | Ei inventoitu 1980-luvulla rakennettuna. | wh2 Rakennuksen suunnitelmat pohjautuvat paikalla aikaisemmin olleeseen rakennukseen. | T |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|------|
| Tulli | | 30 - 14 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Asuin- ja liikerakennus, itäinen | A | wh1 | A2 |
| Asuinrakennus, Tullivahe | A | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T/A2 |
| Kaivo | A inventoitu osana ulkorakennusta | wh1 | kk |
| Tullivahe 3 | | 1-142-9 | |
| Päärakennus, asuinrakennus etelä | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Ulkorakennuksen laajennus | Rakennettu inventoinnin jälkeen | ra 1 Hyvin ympäristöön sovitettu täydennysrakennus. Rakennuksen ominaispiirteet hyvä säilyttää. | T12 |
| Asuinrakennus pohjoinen | Rakennettu inventoinnin jälkeen | ra1 Hyvin ympäristöön sovitettu täydennysrakennus. Rakennuksen ominaispiirteet hyvä säilyttää. | A1 |
| Ulkorakennus pohjoinen | Rakennettu inventoinnin jälkeen | ra1 Hyvin ympäristöön sovitettu täydennysrakennus. Rakennuksen ominaispiirteet hyvä säilyttää. | T |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|-------|
| Tullivahe 5 | | 142-2 | |
| Päärakennus, asuinrakennus etelä | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus etelä | A | wh1 | T |
| Kellari | C | wh1 Kellarin holvi on hyvin säilynyt. | kk |
| Autokatos | Ei arvioitu | rau1 rakennusala laajennettu | A1 |
| Tyyklä | | 144-244 | |
| Liike- ja asuinrakennus | A | wh1 | K5/A2 |
| Asuin- ja ulkorakennus | A | wh1 | A2/T |
| Ulkorakennus, Pappilankatu | A | wh1 | T12 |
| Tyytylä | | 128-5 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus ja autokatos | B | wh1 | T/Ta |
| Wahala | | 160-215 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus | Ei uutena inventoitu | ra2 | A1 |
| luonnos vaihe 1: ra1 | Ei uutena inventoitu | ra2 | A1 |
| Vanhan Rauman kellari | | | |
| Entinen pommisuoja | Ei inventoitu | wh1 | K3 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---|----|
| Vanha raatihuone | | 138-102 | |
| Raatihuone | A | wh1 | Y9 |
| Muuntamo | A | wh1 | et |
| Muuri ja portit | A | wh1 | |
| Wiisla | | 130-131 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus | Ei uudisrakennuksena inventoitu | ra1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei uudisrakennuksena inventoitu | ra1 | T |
| Autokatos | Ei uudisrakennuksena inventoitu | uudisrakennusala | Ta |
| Wiljala | | 157-32 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Pihatalo, asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Winnar | | 146-17 | |
| Päärakennus, liikerakennus | A | wh1 | K3 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Asuinrakennus, uudisosa | Ei inventoitu erikseen. | ra1 | K6 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Vuorenpää | | | |
| Asuinrakennus | Ei arvioitu | ra1 | A1 |
| Talousrakennus | Ei arvioitu | wh2 Kaupunkikuvallisesti tärkeä täydennysrakennus, joka rajaa Vanhaa Raumaa. | T |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--|----|
| Wähä-Jäärlä | | 131-176 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Wähä-Kesklä | | 165-2 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 Arkkitehti Markus Bernoullin palaneen rakennuksen paikalle 1984 suunnittelema asuinrakennus on poikkeuksellisen tarkkaan perinteisiä materiaaleja ja vanhoja rakennusosia hyödyntävä täydennysrakennus. | A1 |
| Ulkorakennus | Ei inventoitu | wh1 Arkkitehti Markus Bernoullin palaneen rakennuksen paikalle 1984 suunnittelema ulkorakennus on poikkeuksellisen tarkkaan perinteisiä materiaaleja hyödyntävä täydennysrakennus. | T |
| Wähä-Kirwelä | | 133-122 | |
| Asuinrakennus, Eteläpitkätie | B | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus ja uudisosa | B | wh1, vanha osa ra1, uudisosa | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Wähä-Kivelä | | 150-203 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A2 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |

| | | | |
|--|--|--|----|
| Wähä-Klööwi | | 143-193 | |
| Päärakennus, liikerakennus | B | wh1 | K3 |
| Päärakennus, liikerakennus, uudisosa | B Inventoitu osana päärakennusta | wh1 Arkkitehti Jukka Koivulan lasinen kahvilan täydennysosa on eräs Vanhan Rauman onnistuneimpia täydennysrakennuksia. | K3 |
| Liiketila, toimistorakennus | B | wh1 | K3 |
| Katos | Ei inventoitu | rau1 | K3 |
| Wähä-Klupula | | 139-113 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Wähä-Kuuri ja Iso-Kuuri | | 52-1 | |
| Asuinrakennus, Wähä- Kuuri länsi | B | wh1 | A2 |
| Asuinrakennus ja ulkorakennus, Iso-Kuuri itä | B | wh1 | A2 |
| Wähä-Lakar | | 156-25 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Wähä-Lella | | 135-94 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|-----|
| Wähä-Longi | | 152-232 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Pihatalo, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | rau1 Rakennusta on uusittu mittavasti 1970-luvulla ja alkuperäisiä rakenteita ja materiaaleja on jäljellä varsin vähän. Rakennus voidaan korvata laadukkaalla uudisrakennuksella. | T |
| Wähä-Maunu | | 126-1 | |
| Asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Wähä-Neol | | 135-87 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Wähä-Päewäne | | 134-114 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Verstas- ja varastorakennus | B | wh1 | T |
| Wähä-Pildola | | 134-125 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T12 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---|------------|
| Wähä-Pungi | | 152-233 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B Kuistiosa on rakennettu uudelleen 2000-luvulla laajennusosana. | wh1 ra1, kuistiosa | A1 |
| Ulkorakennus | B | wh1 | T |
| Wähä-Rääpi | | 157 -28 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Wähä-Riikola | | 135-91 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | wh1 | T |
| Wähä-Sauko | | | |
| Liikerakennus | Ei arvioitu | ra2 | K5, k100%I |
| Wähä-Sukk | | 131-178 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 | A1 |
| Talousrakennukset ja katos | Ei inventoitu | ra1 | T/Ta |
| Wähä-Suutar | | 152-2 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A | ra1 Ulkorakennus on uusi ja vain osin mukaillee vanhaa rakennusta. | T |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|----|
| Wähä-Taari | | 158-35 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | Ei uudisrakennuksena inventoitu. | ra1 | T |
| Wähä-Tiula | | 56-26 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | B | wh1 ra1, uudempi siipiosa | A1 |
| Ulkorakennus | B | rau1 Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan, mutta on hyvin tavanomainen eikä edusta aikansa laadukasta suunnittelua ja toteutusta. | T |
| Wähä-Wälkkä | | 126-155 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Päärakennus, asuinrakennus, uudisrakennusosa | A Ei erikseen arvoitettu | ra1 Tuula Serolan 1973 suunnittelemassa lisäsiivessä näkyä 1970-luvulle tyypillisiä puukaupunkien täydennysrakennuksien piirteitä. | A1 |
| Wähä-Wänni | | 165-259 | |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Wähä-Wuorla | | 129-132 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Sauna | A | wh1 Kuntoarvion mukaan rakennus on kunnostettavissa. | T |

| | | | |
|---|---|----------------|------|
| Wälkkä | | 129-1 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Wämlä | | 135-28 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Leivintupa, ulkorakennus, kotimuseo | A | wh1 | A1/T |
| Sauna, ulkorakennus ja kellari | A | wh1 | T |
| Wänni | | 165-256 | |
| Päärakennus, asuinrakennus | A | wh1 | A1 |
| Sauna | B | wh1 | T |
| Wännin päiväkoti | | 164-1 | |
| Päiväkoti | A | wh1 | A1 |
| Ulkorakennus | A Inventoinnissa rakennuksen ikä virheellinen | ra1 | T |
| Östman | | 147-9 | |
| Asuinrakennus | B | wh1 | A2 |
| Asuinrakennus | B | wh1 | A2 |

| kortteli | tontti | tontin nimi |
|----------|--------|------------------------------|
| 30 | 2 | Tulli |
| 52 | 1 | Wähä-Kuuri, Iso-Kuusi |
| | 207 | Kiwelä |
| | 208 | Mikola |
| | 211 | Mikosepp |
| | 212 | Wähä-Sepp |
| 55 | 2 | Kirsti |
| | 3 | Knapp |
| 56 | 24 | Lukkar |
| | 25 | Plankk |
| | 26 | Wähä-Tiula |
| | 28 | Penttliä |
| | 31 | Iso-Korplaine |
| | 32 | Enwalla |
| | 33 | Iso-Enwalla |
| | 34 | Iso-Tiula |
| | 35 | Iso-Tiula |
| 123 | 2 | Kaukla |
| | 3 | Vuorenpää |
| | 170 | Rahko |
| 124 | 5 | Helsing |
| | 6 | Naol |
| | 7 | Eteläkatu 8 (Raja-Naol) |
| | 8 | Eteläkatu 10 (Wähä-Naol) |
| | 161 | Härmlä |
| | 162 | Luandla |
| 125 | 166 | Sandla |
| | 168 | Tuamla |
| | 169 | Huhtla |
| 126 | 1 | Wähä-Maunu |
| | 2 | Maunu |
| | 137 | Kukola |
| | 154 | Sepplä (Isomalminkatu) |
| | 155 | Wähä-Wälkkiä |
| 127 | 1 | Anttla |
| 128 | 1 | Pappilankatu 30 (Wähä-Kotka) |
| | 2 | Naulankatu 2 (Ala-Jesper) |
| | 3 | Naulankatu 6 |
| | 4 | Naulankatu 8 |
| | 5 | Tyytylä |
| | 6 | Loppmeri |
| | 135 | Isomalminkatu 9 |
| | 136 | Rajala |
| | 156 | Suni |
| | 157 | Jesper |

| | | |
|-----|-----|-----------------------|
| | 158 | Kotka |
| 129 | 1 | Wälkklä |
| | 2 | Etu-Wälkklä |
| | 101 | Ketola |
| | 102 | Seikkla |
| | 126 | Ruahola |
| | 127 | Kruusla |
| | 128 | Pussla |
| | 129 | Tammela |
| | 130 | Taka-Ambla |
| | 132 | Wähä-Wuarla |
| | 133 | Iso-Wuarla |
| | 139 | Kotur, Pihlaw |
| | 140 | Pyyrman |
| | 141 | Ambla |
| | 142 | Iso-Haukk |
| 130 | 97 | Jussla |
| | 98 | Kainu |
| | 99 | Lassla |
| | 100 | Tommila |
| | 131 | Wiisla |
| 131 | 1 | Vanhan Rauman kellari |
| | 171 | Rand-Uati |
| | 172 | Nalli |
| | 173 | Kleemola |
| | 174 | Hakuni |
| | 175 | Iso-Jäärlä |
| | 176 | Wähä-Jäärlä |
| | 177 | Iso-Sukk |
| | 178 | Wähä-Sukk |
| | 179 | Kalli |
| | 180 | Rapakkala |
| | 181 | Taka-Kalli |
| | 182 | Wähä-Sauko |
| | 183 | Iso-Sauko |
| | 184 | Koppla |
| 132 | 143 | Seweriini |
| | 144 | Iso-Simula |
| 133 | 1 | Juusla |
| | 118 | Iso-Kirwelä |
| | 119 | Eskola |
| | 120 | Mölkär |
| | 122 | Wähä-Kirwelä |
| 134 | 103 | Pihala |
| | 114 | Wähä-Päewäne |
| | 115 | Päewäne |

| | | |
|-----|-----|--------------------------------------|
| | 116 | Ilone |
| | 124 | Pildola |
| | 125 | Wähä-Pildola |
| 135 | 28 | Wämlä |
| | 85 | Kulmla |
| | 86 | Patola |
| | 87 | Wähä-Neol |
| | 89 | Hirw |
| | 90 | Rasi |
| | 91 | Wähä-Riikola |
| | 92 | Iso-Riikola |
| | 93 | Lella |
| | 94 | Wähä-Lella |
| | 95 | Sakkola |
| | 96 | Neol |
| 136 | 7 | Agus |
| | 186 | Anundila |
| 137 | 1 | Torihaukk |
| | 145 | Moso |
| | 148 | Sauko |
| | 149 | Konstar |
| 138 | 107 | Rännär |
| | 108 | Vanha Raatihuone |
| | 109 | Maalar |
| 139 | 104 | Sipola |
| | 105 | Sukkla |
| | 110 | Polttla. Iso-Essbjörn, Wähä-Essbjörn |
| | 112 | Iso-Klupula |
| | 113 | Wähä-Klupula |
| 140 | 1 | Katula, Wähä-Knuutla |
| | 79 | Sipi |
| | 80 | Kouhi |
| | 83 | Keijola |
| | 84 | Kalin |
| 141 | 2 | Kauppakatu 27 |
| | 3 | Priia |
| | 4 | Mandla |
| | 6 | Pajala I Kauppakatu |
| | 7 | Pajala II |
| | 5 | Fiilar |
| 142 | 1 | Tornjaine |
| | 2 | Tullivahe 5 |
| | 3 | Pinnala, Einola |
| | 9 | Tullivahe 3 |
| | 69 | Närwe |
| | 72 | Junnila |

| | | |
|-----|-----|---|
| | 73 | Teräväine |
| | 75 | Tekkala |
| 143 | 196 | Hannu |
| | 197 | Kuusi |
| | 189 | Iso-Hannu |
| | 190 | Iso-Sonkk |
| | 191 | Sonkk |
| | 192 | Klööwi |
| | 193 | Wähä-Klööwi |
| | 194 | Randla |
| 144 | 1 | Haukla, Hamppla, Wähä-Hauk, Abram |
| | 240 | Aaren |
| | 244 | Tyyklä |
| 145 | 17 | Luwila |
| | 251 | Ruandla |
| | 252 | Siurus |
| 146 | 1 | Pungla, Baltsar |
| | 17 | Winnar |
| | 18 | Apul |
| | 19 | Snikkar |
| | 23 | Berg |
| 147 | 1 | Marela, Jäkäri |
| | 8 | Liffander |
| | 9 | Östman |
| | 12 | Nyyman |
| | 13 | Linnala |
| | 14 | Kruuk, Tawast |
| | 15 | Knuutla |
| | 16 | Seplä (Kuninkaankatu) |
| 148 | 1 | Hauenguan, Lindula |
| 149 | 1 | Poselli, kulttuuritalo, entinen rukoushuone |
| 150 | 203 | Wähä-Kiwelä |
| 151 | 197 | Ruikk |
| | 198 | Ruikksepp |
| | 199 | Köntt |
| | 200 | Sorri |
| | 201 | Huilu |
| | 202 | Mäkelä |
| 152 | 1 | Spärri |
| | 2 | Wähä-Suutar |
| | 3 | kauppi |
| | 223 | Pungi |
| | 224 | Iso-Longi |
| | 225 | Sorka-Sipi |
| | 230 | Talala |
| | 231 | Parpa |

| | | |
|-----|-----|------------------------|
| | 232 | Wähä-Longi |
| | 233 | Wähä-Pungi |
| 153 | 237 | Käkelä |
| | 238 | Anttiin |
| | 239 | Iso-Tolwane |
| | 245 | Tolwane |
| | 246 | Joki-Martt |
| 154 | 1 | Teppola, Isokirkkokatu |
| | 2 | Teppola, Koulukatu |
| | 248 | Joki-Päewäne |
| | 250 | Tokila |
| | 254 | Iso-Tokila |
| 155 | 22 | Rautla |
| 156 | 1 | Iiski |
| | 2 | Iiski |
| | 3 | Mestlä |
| | 4 | Tonttla, Pakila |
| | 5 | Lakar, Vähäkirkkokatu |
| | 6 | Lakar, Isoikkikatu |
| | 25 | Wähä-Lakar |
| 157 | 21 | Kuljula |
| | 28 | Wähä-Rääpi |
| | 29 | Rääpi |
| | 30 | Sorwar |
| | 31 | Mattla |
| | 32 | Wiljala |
| | 33 | Auleen |
| | 34 | Jokela |
| 158 | 1 | Aalperi, Bergeri |
| | 2 | Niiwo |
| | 35 | Wähä-Taari |
| | 43 | Iso-Taari |
| 159 | 1 | Heikkla |
| | 2 | Tasala |
| | 3 | Heinlä |
| | 4 | Sillangorw, Multala |
| | 5 | Pryki |
| | 6 | Falkk |
| | 56 | Salwi |
| | 59 | Frankk |
| | 60 | Perttla |
| | 64 | Hakkri |
| 160 | 215 | Puandi, Wahala |
| | 216 | Esi-Puandi |
| | 218 | Ojala |
| | 219 | Kuappla |

| | | |
|-----|-----|--------------------------|
| | 220 | Raula |
| 161 | 222 | Joki-Krann, Länsikatu |
| | 234 | Teukk |
| | 235 | Joki-Krann, Pappilankatu |
| 162 | 236 | Krann Pappilanktu |
| | 247 | Krann (Wähä-) |
| 163 | 1 | Triviaalikoulu |
| 164 | 1 | Wännin päiväkoti |
| 165 | 1 | Kesklä |
| | 2 | Wähä-Kesklä |
| | 221 | Sahar |
| | 256 | Wänni |
| | 258 | Takala |
| | 259 | Wähä-Wänni |
| | 261 | Händlä |
| 167 | 1 | Pyhän Ristin kirkko |